

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle:

Commune: Bannalec

Etablissement: collège Jean Jaurès

Votre installation obtient la note de :

8,13 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: GUEGUENIAT SALLE COMPETITION

Commune: BREST

Etablissement: Clg - Lyc Iroise

Votre installation obtient la note de :

17,85 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE A: Votre installation semble au top pour l'EPS !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase de Bellevue

Commune: Brest

Etablissement: Kerhallet

Votre installation obtient la note de :

12,52 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Gymnase de Keranroux

Commune: Brest

Etablissement: La Fontaine Margot

Votre installation obtient la note de :

11,59 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: gymnase Penn Ar C'hleuz

Commune: Brest

Etablissement: Collège Penn Ar C'hleuz

Votre installation obtient la note de :

13,36 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Salle de la Résistance

Commune: Brest

Etablissement: Collège Saint-Pol-Roux

Votre installation obtient la note de :

11,68 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: GUEGUENIAT SALLE ENTRAINEMENT

Commune: BREST

Etablissement: CLG-LYCEE IROISE

Votre installation obtient la note de :

18,13 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE A: Votre installation semble au top pour l'EPS !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Gymnase intra muros

Commune: Brest

Etablissement: Lycée La Pérouse Kerichen

Votre installation obtient la note de :

9,91 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: gymnase

Commune: brest

Etablissement: lycee amiral ronarc'h

Votre installation obtient la note de :

13,08 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: halle

Commune: brest

Etablissement: lycée amiral Ronarc'h

Votre installation obtient la note de :

11,78 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Kergrach

Commune: Brest

Etablissement: Lycee dupuy de lome

Votre installation obtient la note de :

12,34 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Fanch Rolland

Commune: BRIEC

Etablissement: Pierre Stéphane

Votre installation obtient la note de :

12,43 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase du meneyer

Commune: Carantec

Etablissement: Collège des deux baies

Votre installation obtient la note de :

12,99 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: SALLE OMNISPORTS

Commune: CARHAIX-PLOUGUER

Etablissement: PAUL SÉRUSIER

Votre installation obtient la note de :

11,87 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Ar Sterenn

Commune: Chateauneuf du Faou

Etablissement: Collège de l'Aulne

Votre installation obtient la note de :

15,05 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: gymnase de la rue Nominoë

Commune: CROZON

Etablissement: collège Alain CROZON

Votre installation obtient la note de :

10,37 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Gymnase du collège (propriétaire)

Commune: Daoulas

Etablissement: Collège Coat Mez 29460 DAOULAS

Votre installation obtient la note de :

9,16 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle:

Commune: DAOULAS

Etablissement: COLLEGE COAT MEZ DAOULAS

Votre installation obtient la note de :

10,65 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Plaine des sports

Commune: Douarnenez

Etablissement: citée scolaire Jean Marie Le Bris

Votre installation obtient la note de :

16,54 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Espace Sportif Kervihan

Commune: Fouesnant

Etablissement: Collège Kervihan Fouesnant

Votre installation obtient la note de :

16,73 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: SALLE DES SPORTS J.TILLY

Commune: GUERLESQUIN

Etablissement: ROZ AVEL

Votre installation obtient la note de :

13,55 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Salle Louis Ballard

Commune: Guilers

Etablissement: Collège Croas ar pennoc

Votre installation obtient la note de :

11,78 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase Départemental Mescoat

Commune: Landerneau

Etablissement: Collège Mescoat Landerneau

Votre installation obtient la note de :

17,29 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE A: Votre installation semble au top pour l'EPS !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase municipal Mescoat

Commune: Landerneau

Etablissement: Collège Mescoat Landerneau

Votre installation obtient la note de :

9,35 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Salle de Ty Guen

Commune: Landivisiau

Etablissement: Lycée du Léon

Votre installation obtient la note de :

11,78 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Salle Omnisports

Commune: Lanmeur

Etablissement: Collège aux quatre vents 29620 Lanmeur

Votre installation obtient la note de :

14,02 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gorrekear

Commune: Lannilis

Etablissement: Collège des abers

Votre installation obtient la note de :

10,37 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Mezeozen

Commune: Lannilis

Etablissement: Collège des abers

Votre installation obtient la note de :

12,62 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Therene

Commune: Le relecq kerhuon

Etablissement: Camille Vallaux

Votre installation obtient la note de :

14,21 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Salle Caraes

Commune: lesneven

Etablissement: Collège A de st Exupery, Lesneven

Votre installation obtient la note de :

8,79 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Jules Ferry

Commune: Lesneven

Etablissement: Collège A de st exupery, lesneven

Votre installation obtient la note de :

6,36 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE E: Votre installation semble très insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Yves Corre

Commune: Lesneven

Etablissement: collège A de st Exupery, Lesneven

Votre installation obtient la note de :

11,31 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Albert Martin

Commune: MOELAN sur mer

Etablissement: Parc ac C'Hoat-yves Cotty

Votre installation obtient la note de :

16,45 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Salle du Château

Commune: morlaix

Etablissement: Collège du Château

Votre installation obtient la note de :

9,25 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Ty dour

Commune: morlaix

Etablissement: Collège Mendès France

Votre installation obtient la note de :

13,83 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: René Le Bras

Commune: PLABENNEC

Etablissement: Nelson Mandela

Votre installation obtient la note de :

16,36 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Pierre Cloarec
Commune: Pleyben
Etablissement: Louis Hemon

Votre installation obtient la note de :
11,87 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:
CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Gymnase Kervern
Commune: Pleyben
Etablissement: LP PLEYBEN

Votre installation obtient la note de :
13,08 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Salle du coum

Commune: PLOUDALMEZEAU

Etablissement: Collège edouard queau

Votre installation obtient la note de :

12,43 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Centre

Commune: Plouescat

Etablissement: Collège baie du kernic

Votre installation obtient la note de :

9,81 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Europe

Commune: Plouescat

Etablissement: Collège baie du kernic

Votre installation obtient la note de :

11,21 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Gymnase communal

Commune: Plougasnou

Etablissement: Collège francois Charles

Votre installation obtient la note de :

14,77 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: le gall

Commune: plougastel daoulas

Etablissement: collège la fontaine blanche

Votre installation obtient la note de :

13,27 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Gymnase du collège

Commune: Plouhinec

Etablissement: Collège de Locquéran

Votre installation obtient la note de :

12,15 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: salle communale, fermée par arrêté car inutilisable depuis Octobre 2020

Commune: Plounéour-Menez

Etablissement: collège des Monts d'Arrée

Votre installation obtient la note de :

6,82 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE E: Votre installation semble très insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: kerallan

Commune: Plouzané

Etablissement: collège kerallan

Votre installation obtient la note de :

14,30 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne



Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle:

Commune: plouzané

Etablissement: kerallan

Votre installation obtient la note de :
11,96 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle:

Commune: Gymnase municipal

Etablissement: Collège h le moal plozevet

Votre installation obtient la note de :

14,49 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: gymnase de Penanroz

Commune: Pont-Aven

Etablissement: collège Penanroz

Votre installation obtient la note de :

11,12 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Halle des sports Jean Poudoulec

Commune: Pont-de-Buis-lès-Quimerch

Etablissement: Collège François Collobert

Votre installation obtient la note de :

13,74 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: gymnase collège Laennec

Commune: Pont-l'Abbé

Etablissement: collège Laennec Pont-l'Abbé

Votre installation obtient la note de :

14,58 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Paul Bert

Commune: Quimper

Etablissement: Collège Brizeux

Votre installation obtient la note de :

14,02 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase TA

Commune: Quimper

Etablissement: Collège la tour d'Auvergne QUIMPER

Votre installation obtient la note de :

14,58 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Max Jacob

Commune: Quimper

Etablissement: Max Jacob Quimper

Votre installation obtient la note de :

13,08 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Gymnase du lycée

Commune: Quimper

Etablissement: Chaptal

Votre installation obtient la note de :

11,68 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Kerjouanneau

Commune: Quimperlé

Etablissement: H. De la Villemarqué Quimperlé

Votre installation obtient la note de :

14,77 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: gymnase des Cordiers

Commune: quimperlé

Etablissement: Clg Jules Ferry

Votre installation obtient la note de :

11,31 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase de Kerneu

Commune: Quimperlé

Etablissement: LP Roz Glas

Votre installation obtient la note de :

13,55 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Colette Besson

Commune: Rosporden

Etablissement: Germain Pensivy

Votre installation obtient la note de :

13,27 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: salle du Gouelou (+ gymnase du collège)

Commune: Saint Martin des Champs

Etablissement: Tanguy-Prigent

Votre installation obtient la note de :

13,18 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Salle des carmes

Commune: Saint pol de Léon

Etablissement: collège Jacques Prévert

Votre installation obtient la note de :

14,21 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase du collège

Commune: Scaer

Etablissement: Léo ferré

Votre installation obtient la note de :

11,68 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Halle des sports Scaer

Commune: Scaer

Etablissement: léo Ferré

Votre installation obtient la note de :

11,21 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)